

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização de Acompanhamento dos Serviços de Saneamento Básico

"CATANDUVAS"

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN	04
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	04
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	04
4. INTRODUÇÃO	05
5. METODOLOGIA	05
5.1. Cronograma de Trabalho	05
5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados	05
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE	07
6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos	07
6.2. Unidades Operacionais	07
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS	08
8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES	08
8.1. Manancial / Captação	08
8.2. ETA	08
8.3. Reservatórios	08
8.4. Serviços Comerciais	08
9. RECOMENDAÇÕES	08
10. EQUIPE TÉCNICA	09
11. RESPONSÁVEL PELA ACÃO DE FISCALIZAÇÃO	09

TABELA DE SIGLAS

- ERAB Estação de Recalque de Água Bruta
- **EE -** Estação Elevatória
- EP Estação Pitométrica
- **ERAT -** Estação de Recalque de Água Tratada
- ETA Estação de Tratamento de Água
- ETE Estação de Tratamento de Esgotos
- GECOQ Gerência de Controle da Qualidade de Produto
- RAP Reservatório Apoiado
- RASO Relatório de Análise da Situação Operacional
- RDA Rede de Distribuição de Água
- **RECOP Relatório de Controle Operacional**
- **REL -** Reservatório Elevado
- SAA Sistema de Abastecimento de Água
- **SES –** Sistema de Esgotamento Sanitário
- **SISÁGUA -** Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
- VMP Valor Máximo Permitido

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro – Florianópolis– SC.

CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3224-6080

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CASAN - Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Fone: (48) 3221 - 5000

CEP: 88.020.010

CNPJ: 82.508.433/0001-17

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto de Jaborá

Contato: Ângela Aparecida Chinato

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 30 / 01 / 2012 - Of. Circular 001/2012

Data da Inspeção: 14 e 15 / 03 / 2012

Legislação: Resolução nº 007/2011 - AGESAN

4. INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Inicial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual nº 13.547/05, Resolução AGESAN nº 007/2011 e demais legislação pertinente.

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com o arcabouço legal, dando ênfase àquelas normas expedidas pela AGESAN.

4

5. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Inicial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxilio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários. A vistoria foi acompanhada por Ângela Aparecida Chinato — Chefe da Agência, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do Escritório de Atendimento.

5.1. Cronograma de Trabalho

Período	Manhã	Tarde
Dia 14.03.12	Deslocamento Jaborá / Catanduvas	Vistorias às Unidades Operacionais.
		Deslocamento a Joaçaba
Dia 15.03.12	Deslocamento	Preenchimento do Check-list
	Joaçaba/Catanduvas	Deslocamento Fpolis

5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados

A seguir estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
	() Manancial / Captação	()Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza(x) Casa de química(x) Laboratório(x) Filtração
	(x) ETE	(x) Operação e manutenção
(x) Técnico- Operacional	(x) Elevatórias	(x) Operação e manutenção
Орегасіона	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	□Adução	□Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	□Operação e manutenção □Continuidade

		(x) Controle de perdas □Pressões disponíveis na rede
(x) Gerencial	(x) Informações Gerenciais	(x) Nível de universalização □Plano de exploração dos serviços
□Qualidade	□Qualidade da Água Distribuída à População	□Qualidade físico-química da água na saída da ETA □Qualidade físico-química da água na rede de distribuição □Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA □Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
□Controle	□Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	□Controle da qualidade da água na saída da ETA □Controle da qualidade da água na rede de distribuição
(x) Comercial	(x) Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado(x) Serviços comerciais	 (x) Instalações físicas do escritório e almoxarifado (x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Corte e religação de água (x) Faturamento

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
	08:00 às 12:00		02	Operacionais
	4400 \ 4000	de 2ª a 6ª	04	Manutenção
14:00 às 18:00			02	Comercial

Obs.: Uma menor aprendiz no período da tarde.

- Veículos: (Placa, lotação, marca e modelo, combustível, ano, utilização, locadora).

Placa	Marca/Modelo	Ano	Combustível
LZS 2307	Caminhão Hidrojato	1990	Diesel
LXH 4290	Caminhão Hidrovácuo	1995	Diesel
LZH 7487	Caçamba	1980	Diesel

MDT 9195	Caminhão Valetador	2007	Diesel
MIB 7141	VW Gol	2011	Flex (locado)
MIT 6903	FIAT Strada	2011	Flex (locado)
LZW 7766	Retroescavadeira	1997	Diesel

Obs.: Sem observações.

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 Manancial: Principal: Lajeado Catanduvas – Secundário: Poço 01

6.2.2 Captação: Principal: Estrada Ervateira Regina – Secundária: Delegacia Polícia Civil

6.2.3 ETA: Estrada Ervateira Regina

6.2.4 ETE: Margens da BR 282.

6.2.5 Linhas de Adução:

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	45 m	Adução
Água Tratada	36.439 m	Distribuição

6.2.6 Estações:

Recalque	Capacidade	Localização
03	NI	NI
Elevatória	Capacidade	Localização
NI	NI	NI

6.2.7. Reservatórios:

Reservatório	Capacidade	Localização
R 01	200 m ³	Rua Ery Gomes Bitencourte – Cidade Jardim
R 02	200 m ³	Rua Ery Gomes Bitencourte – Cidade Jardim
R 03	250 m ³	Rua Duque de Caxias – Centro
R 04	20 m ³	Rua José Cardoso da Silva
TOTAL	670 m ³	

6.2.8 - Rede de Distribuição:

a) Número de Ligações: NI.b) Número de Economias: NI.

c) Percentual da População atendida: NI.

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre os sistemas de abastecimento de água de Catanduvas, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Concessionária e Prefeitura Municipal. As informações e fotografias obtidas encontram-se no check-list em anexo.

8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.

8.1. Manancial / Captação

Constatações

C1 – A captação do Lajeado encontra-se com os equipamentos necessitando de manutenção e melhorias no acesso que lhe deem mais segurança. O Poço 01 necessita de isolamento e placas de restrição de acesso. Estruturas com vazamento e sem gradeamento.

Recomendações

R1 – Colocar placas de identificação, advertência e de restrição de uso. Cercar áreas que não estão isoladas.

8.2. ETA

Constatações

C2 – Em condições satisfatórias. Alguns produtos dispostos diretamente no chão.

Recomendações

R2 – Providenciar melhorias no depósito de materiais e substâncias químicas, e manutenção nas engrenagens. Controlar vazamentos. Instalar macro medidores (entrada e saída) e respectivos relatórios de controle de perdas a serem fiscalizados.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – Os reservatórios estão em boas condições, mas faltam identificação (unidade, capacidade, etc.) e placas de restrição de acesso.

Recomendações

R3 – Necessitam de placas com identificação, capacidade, e restrições de acesso. Também há buracos no isolamento das áreas. Providenciar pinturas e controlar vazamentos.

8.5. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – O Escritório está em boas condições.

Recomendações

R4 – Buscar atender exigências do CDC, atualizar equipamentos de informática.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

Demais constatações dispostas no Check-list anexo. Deverá apresentar em 15 (quinze) dias, relatório com as pendências referentes à Visita Inicial com os respectivos prazos de cumprimento, de forma individual para este município, apresentando os documentos comprobatórios, quando for o caso.

10. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador: Jatyr Fritsch Borges / Gerente de Fiscalização - AGESAN

Técnica: Leonardo Amadeu Onofri / Auxiliar - AGESAN

11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

ANEXO I

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO