



1  
2  
3  
4  
5

#### ATA DA 145ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA AGESAN

6 Aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2013, às 09:00 horas, foi realizada na  
7 sede da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa  
8 Catarina, a 145ª Reunião do Conselho Consultivo da Agência Reguladora de Serviços  
9 de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina – AGESAN. Estiveram presentes na  
10 reunião o Presidente do Conselho, Sr. Silvio César dos Santos Rosa; os Conselheiros,  
11 Sra. Priscila Cardoso Vieira , Sr. Rubens Cruz de Aguiar , Sr. Átila Rocha dos Santos e  
12 o Sr. Ademar Felisky. O Presidente Sr. Silvio Cesar dos Santos Rosa deu boas vindas a  
13 todos e na sequencia passou a palavra ao Conselheiro Sr. Rubens Cruz de Aguiar que  
14 apresentou a Análise Consultiva do Município de Erval Velho. Em seu parecer  
15 conclusivo cita: "Trata-se de um sistema que opera em condições adequadas e que  
16 sofreu uma série de melhorias, a partir da fiscalização inicial. Não há pendências  
17 relevantes, entretanto deve ser observado pela concessionária o apontamento de que  
18 no verão a produção atual se mostra insuficiente para atender à demanda". A Análise  
19 Consultiva original, encontra-se em anexo a esta Ata. Em ato contínuo foi passada a  
20 palavra ao Conselheiro Ademar Felisky que deu início a apresentação da Análise  
21 Consultiva do Município de Barra do Sul . Em seu Parecer Conclusivo cita:" Verifica-se  
22 através dos relatórios fotográficos que estão sendo realizadas várias melhorias no  
23 sistema da fiscalização inicial para a de acompanhamento e que o sistema num todo  
24 está muito bom". A Análise Consultiva original, encontra-se em anexo a esta ata .O  
25 Presidente Sr. Silvio Cesar dos Santos Rosa, passou a palavra para o Sr. Milton Aurélio  
26 Uba de Andrade Júnior, Gerente de Regulação para fazer uma apresentação sobre os  
27 procedimentos das fiscalizações de qualidade da água e tratamento de esgoto. Feita  
28 uma breve apresentação, foi aberto espaço para as perguntas com o intuito de dirimir  
29 as dúvidas dos Conselheiros. Na sequencia foi passada a palavra ao Sr. Jatyr Fritsch  
30 Borges, Gerente de Fiscalização para prestar alguns esclarecimentos em relação aos  
31 atos da Fiscalização operacional. Depois foi aberto um debate. Esclarecidas todas as  
32 dúvidas, o Presidente Sr. Silvio Cesar dos Santos Rosa, deu por encerrada a reunião.  
33 Conforme calendário, o Conselho Consultivo se reunirá no próximo dia 17 de  
34 setembro de 2013 ás 10:00 horas na sede da AGESAN. Nada mais a acrescentar, eu,  
35 Silvana Rodrigues que redigi a ata, assino a presente, em conjunto com os demais  
36 Conselheiros presentes á reunião.

37

38 Florianópolis, 10 de setembro de 2013.

39

40

41

42

Silvio César dos Santos Rosa  
Presidente

Silvana Rodrigues  
Secretária

**ACE4422**



43

44

45 Atila Rocha dos Santos

46 Conselheiro

47  
48 Priscila Sá Vieira

49 Priscila Cardoso Vieira

50 Conselheira

51  
52 Rubens Cruz de Aguiar

53 Conselheiro

54

55

56

57

*Ademar Felisky*

Conselheiro

*MR*

*SR*

ACE4423



## CONSELHO CONSULTIVO

# PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização de Acompanhamento dos  
Serviços de Saneamento Básico

Relatório nº 188/2012

Data: 29/07/2013

Município de: Balneário Barra do Sul.

A handwritten signature consisting of three stylized letters: a large 'P' at the top, followed by a 'B' and a 'C' below it, likely representing the initials of the responsible official.

**1. INTRODUÇÃO:** Este relatório tem por objetivo a ação de fiscalização de acompanhamento para averiguar as recomendações e as demandas dos relatórios iniciais de Balneário Barra do Sul.

**2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS**

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Manancial / Captação	(x) Localização (x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza. (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Operação
	( ) Recalques	( ) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	(x) Adução	(x) Operação, manutenção e controle de perdas.
	(x) Rede de Distribuição	(x) Operação e manutenção (x) Continuidade (x) Controle de perdas (x) Pressões disponíveis na rede
	( ) ETE	( ) Segurança, conservação e limpeza. ( ) Equipamentos ( ) Laboratório ( ) Destinação Efluente Final
Qualidade	( ) Qualidade da água distribuída à população	( ) Qualidade físico-química da água ( ) Qualidade bacteriológica da água
	( ) Qualidade do Tratamento de Esgoto	( ) Qualidade do efluente final do Esgoto
Comercial	(x) Escritório/Loja de atendimento/almoxarifado	(x) Instalações físicas do escritório e almoxarifado
	(x) Serviços comerciais	(x) Atendimento ao usuário

		(x) Ligação de água (x) Faturamento
RSU	( ) Gestão dos RSU	( ) Coleta ( ) Transporte ( ) Destinação Final
Drenagem Urbana	( ) Sistema	( ) Projeto ( ) Serviço

### **3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE**

#### **3.1. Estrutura Física e Recursos Humanos:**

O imóvel é alugado e existem placas de identificação, porém sem placa de horário de funcionamento.

A estrutura do prédio é segura, as condições do mobiliário são favoráveis.

Os equipamentos e instalações elétricas estão em bom estado.

Existe sanitário disponível ao uso dos funcionários em boas condições de limpeza.

Os níveis de iluminação, e a ventilação natural são favoráveis, assim como as condições gerais de limpeza.

O número de funcionários não atende a demanda num total de 16.

Existem fardamentos e EPIs adequados.

O pessoal de campo trabalha uniformizado.

As ferramentas estão dispostas em local seguro e adequado.

Existem veículos para o uso dos funcionários.

Existe programa de manutenção dos hidrômetros, com idade média de 4 anos.

Há perdas no faturamento. De 6%.

A arrecadação média é de 300.000,00.

A perda média é de 12%.

Existem 22 usuários com tarifa social.

As principais demandas são verificação de débito, ligação e religação.

#### **3.2 Principais características do sistema:**

### **4. UNIDADES OPERACIONAIS**

#### **4.1 Manancial/Captação**

A unidade possui 4 mananciais de captação, sendo 3 subterrâneas e uma superficial.

Não há licença ambiental nem outorga do uso da água.

Não existe cerca de proteção da área do manancial.

O volume de água captado garante o abastecimento sem colapso.

O tipo de captação é adequado, porém as condições operacionais não.



P.B.S. 3

**Existe facilidade de acesso ao local, assim como cerca de proteção contra enchentes e entradas de pessoas.**

**Existem placas de identificação assim como comunicação imediata com o centro de operação ou ETA.**

**Não existe placas de identificação com restrições a utilização da área.**

**Não existe estação de recalque.**

**A manutenção nas adutoras é feita somente quando necessário.**

#### **4.2 Estações de Tratamento de Água – ETA**

**Existem duas ETAs, localizadas na rua Vicente de Carvalho, atendendo toda cidade e ainda barra do Itapocu Araquari.**

**A eta não possui licença ambiental e está em boas condições.**

**Não existem cercas de proteção, porém as condições de limpeza do pátio são boas.**

**Os parâmetros analisados na ETA são cloro, cor, flúor, PH, e turbidez.**

**As escadas de acesso estão em boas condições de uso.**

**Não existem guarda corpo.**

**Não existe macromedicação na entrada, porém existe na saída.**

**Existem medidas em relação ao controle de perdas.**

**Existem dois decantadores em boas condições, limpos semestralmente.**

**Existem escadas de acesso.**

**O iodo lançado pelos decantadores é disposto de forma inadequada, na lagoa de descarte.**

**Existem seis filtros em boas condições.**

**Os instrumentos não possuem tampas.**

**A estrutura do prédio da casa de química é segura.**

**Existe almoxarifado e o empilhamento dos produtos químicos é adequado.**

**Existem vazamentos nas instalações, e a comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema se dá via fone.**

#### **4.3 Reservatórios**

**Existe um reservatório na Av. São Francisco do Sul, 371. É em concreto e elevado com capacidade de 400 m3.**

**Existem placas indicativas, as condições de limpeza dos entornos são adequadas.**

**As áreas não estão devidamente cercadas e trancadas.**

**Existem escadas em boas condições, porém sem guarda corpo nas áreas de visitação.**

**Não apresenta para raio, iluminação e sinalização noturna.**

**A água de lavagem não é medida nem reutilizada.**

**Existe medidor de nível nos reservatórios controlados pela ETA.**

**Existem quatro estações de recalque de água bruta.**

**Existe uma estação de recalque de água tratada.**

P6S.

B

JMA

X

#### 4.4 Rede de Distribuição

**Existem 7.305 ligações, com 7.808 economias.**

**Não existe cadastro atualizado da rede, nem planta do sistema.**

**Existem macro e micromedição.**

**Não existe medida em relação ao controle das perdas.**

**A extensão das adutoras de água bruta é de 8.500 metros.**

**A extensão das adutoras de água tratada é de 90.000 metros e a rede de distribuição é de 80.000 metros.**

**A manutenção nas adutoras acontece quando há rompimento.**

#### 4.5 Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

**5. CONCLUSÕES:** Verifica-se através dos relatórios fotográficos que estão sendo realizadas várias melhorias no sistema da fiscalização inicial para a de acompanhamento e que o sistema num todo está muito bom.

Florianópolis, 10/09/13.

  
Ademar Felisky Conselheiro

PW.





X.

ACE4428



## CONSELHO CONSULTIVO

# PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de  
Saneamento Básico

Relatório de Acompanhamento nº 025/2013

Data: 09/09/2013

Município de: Herval Velho/SC.

ACE4429

## 1. INTRODUÇÃO

## 2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Manancial/captação	( x) Localização ( x) Operação e manutenção
	( ) ETA	( ) Segurança, conservação e limpeza. ( ) Casa de química ( ) Laboratório ( ) Operação
	( ) Recalques	( ) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	( ) Adução	( ) Operação, manutenção ( ) controle de perdas.
	(x) Rede de Distribuição	(x) Operação e manutenção (x) Continuidade (x) Controle de perdas (x) Pressões disponíveis na rede
	( ) ETE	( ) Segurança, conservação e limpeza. ( ) Equipamentos ( ) Laboratório ( ) Destinação Efluente Final
Qualidade	( ) Qualidade da água distribuída à população	( ) Qualidade físico-química da água ( ) Qualidade bacteriológica da água
	( ) Qualidade do Tratamento de Esgoto	( ) Qualidade do efluente final do Esgoto
Comercial	( ) Escritório/Loja de atendimento/almoxarifado	( ) Instalações físicas do escritório e almoxarifado
	( ) Serviços comerciais	( ) Atendimento ao usuário ( ) Ligação de água

2

		( ) Faturamento
RSU	( ) Gestão dos RSU	( ) Coleta ( ) Transporte ( ) Destinação Final
Drenagem Urbana	( ) Sistema	( ) Projeto ( ) Serviço

### **3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE**

#### **3.1. Estrutura Física e Recursos Humanos:**

- O escritório possui boas instalações e o mobiliário foi totalmente modernizado.
- O sistema possui três empregados e foi solicitada a contratação de estagiário ou mais um empregado para o atendimento.
- Almoxarifado: Funciona no espaço de uma garagem alugada e a fiscalização recomendou à concessionária que providencie melhores acomodações para os materiais.
- O sistema possui 1.203 economias e uma arrecadação mensal de R\$ 45.489,00. Não há perdas de faturamento, a idade média dos hidrômetros é de 3,8 anos e as perdas físicas são da ordem de 15,7% e bem abaixo da média observada em outros sistemas de água.

#### **3.2 Principais características do sistema:**

### **4. UNIDADES OPERACIONAIS**

#### **4.1 Manancial/Captação**


O sistema opera com dois poços subterrâneos localizados na BR-282 e na Avenida beira Rio e o tratamento é realizado na Casa de Química localizada junto ao poço "1". Possui macro-medidores de entrada e saída.

#### **4.2 Estações de Tratamento de Água – ETA**

O sistema não demanda Estação de Tratamento de Água.

##### **4.2.1 Laboratório: funciona nas instalações do escritório.**

##### **4.2.2. Casa de Química: encontra-se cercada, identificada e em condições adequadas**



A handwritten signature consisting of a stylized 'S' and 'K'.

de operacionalidade.

**ACE4431**

#### **4.3 Reservatórios**

O sistema possui três reservatórios com capacidade total de 300 metros cúbicos.

#### **Rede de Distribuição**

A rede de distribuição possui uma extensão de 22.228 metros.

#### **4.4.2 – Estações de Recalque de Água Tratada**

O sistema possui duas estações de recalque, em condições adequadas de operação e manutenção e devidamente identificadas.


#### **4.4 Estação de Tratamento de Esgoto - ETE**


Não possui.

### **5. CONCLUSÕES:**

Trata-se de um sistema que opera em condições adequadas e que já sofreu uma série de melhorias, a partir da fiscalização inicial. Não há pendências relevantes, entretanto deve ser observado pela concessionária o apontamento de que no verão a produção atual se mostra insuficiente para atender à demanda.

Florianópolis, 09/09/2013.

  
\_\_\_\_\_  
Rubens Cruz de Aguiar  
Conselheiro



**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GEFIS Nº 025/2013**

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Processo AGESAN 00092/2011 e Relatório GEFIS nº 00025/2011

**1 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

**2 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

**AGÊNCIA ERVAL VELHO**

Rua: Avenida 15 de Novembro, 28 – Centro

CEP: 89.613.000 - Erval Velho – SC

Fone: (49) 3542-1067

Contato: Nelson Schmitt - Cargo: Chefe da Agência – e-mail: [nschmitt@casan.com.br](mailto:nschmitt@casan.com.br)

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Of. Circular xxx/2013.

Data da Inspeção: 18 / 07 / 2013

**3 INTRODUÇÃO**

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização de Acompanhamento realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Federal nº 12.305/10, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislações pertinentes.

**4 CRONOGRAMA DE TRABALHO**

Quadro 1: Roteiros

Data / Período	Manhã	Tarde
Dia 18/07/2013	Deslocamento a Erval Velho	Visitação de Acompanhamento

## 5 ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

Quadro 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Manancial / Captação	(x) Localização (x) Operação e manutenção
	( ) ETA	( ) Segurança, conservação e limpeza ( ) Casa de química ( ) Laboratório ( ) Filtração
	( ) Elevatórias	( ) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	( ) Adução	( ) Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	(x) Operação e manutenção (x) Continuidade (x) Controle de perdas (x) Pressões disponíveis na rede
Qualidade	( ) Qualidade da água distribuída à população	( ) Qualidade físico-química da água ( ) Qualidade bacteriológica da água
	( ) Qualidade do Tratamento de Esgoto	( ) Qualidade do efluente final do Esgoto
Comercial	( ) Escritório/Loja de atendimento/almoxarifado	( ) Instalações físicas do escritório e almoxarifado
	( ) Serviços comerciais	( ) Atendimento ao usuário ( ) Ligação de água ( ) Corte e religação de água ( ) Faturamento
RSU	( ) Gestão dos RSU	( ) Coleta ( ) Transporte ( ) Destinação Final
Drenagem Urbana	( ) Sistema	( ) Projeto ( ) Serviço

---

## 6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

---

### 6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos

Responsável: Nelson Schmitt - Cargo: Chefe da Agência

Fone(s): (49) 3542-1067 - E-mail: nschmitt@casan.com.br

Endereço: Av. XV de Novembro, 728 - Bairro: Centro

CEP: 89613-000

- 
- 1) Existe identificação de que ali funciona um escritório de atendimento (Lei nº 8.078 Art. 6º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):




**Figura 1: Fachada Escritório (inicial)**



**Figura 2: fachada do escritório (acompanhamento)**

- 2) O imóvel é: Próprio ( ) Alugado (x)  
3) Há placa indicativa do horário de funcionamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º)? Sim (x) Não ( )  
Pendência ( ):




**Figura 3: Placa indicativa de horário (acompanhamento)**

- 4) Existem manuais, guias e informações adequadas disponíveis aos usuários (CDC, Resoluções Agesan, etc.)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

**RECOMENDAÇÃO 01:** Expor aos usuários os manuais, guias e informações conforme determina a Resolução.

- 5) A estrutura do prédio está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

- 6) As condições de mobiliário são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não ( ) Obs.: Foram todos modernizados. (Acompanhamento)



**Figura 4: Mobiliários do escritório (inicial)**



**Figura 5: Mobiliário do escritório (acompanhamento)**

- 7) Os equipamentos e instalações elétricas estão em bom estado (Resolução AGESAN nº 004 – Art. 127)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 8) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários (Resolução AGESAN nº 004 Art. 127)? Sim (x) Não ( ) - Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não ( )



**Figura 6: Sanitário funciona também como depósito. (inicial)**




**Figura 7: Sanitário coletivo (acompanhamento)**

Obs.: Funciona junto ao depósito. Sugere-se readequar. (Acompanhamento)

9) Há sanitários para os usuários (Res. AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim ( ) Não (x)  
Encontram-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.:  
O uso dos sanitários é coletivo. Necessário afixar cartaz informando aos usuários.  
(Acompanhamento)

10) Existe almoxarifado em boas condições? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ): Obs.:  
Almoxarifado está localizado numa garagem alugada, sem acomodações.

**RECOMENDAÇÃO 02:** Providenciar melhores acomodações para os materiais.



**Figura 8: Almoxarifado sem acomodações dos materiais (acompanhamento)**

- 11) Os níveis de iluminação são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x)  
Não ( ) Pendência ( ):
- 12) Há ventilação natural ou artificial suficiente através de janelas, aberturas ou ventiladores (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não ( )
- 13) As condições gerais de limpeza são favoráveis (Resolução AGESAN Nº 004 - Art. 127)?  
Sim (x) Não ( )



**Figura 9: Condições de limpeza do escritório (acompanhamento)**

- 14) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ): Obs.: O chefe da agencia faz a manutenção e deixa o escritório fechado. (Acompanhamento)

**RECOMENDAÇÃO 03:** Providenciar a contratação de terceirizado, estagiário ou disponibilizar mais um funcionário para o atendimento.

**Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho**

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
Comercial/ Administrativo	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2 <sup>a</sup> a 6 <sup>a</sup>	Chefe Agencia	01
Operação	Escala de revezamento	2 <sup>a</sup> a 2 <sup>a</sup>	Operador de ETA*	01
	Escala de revezamento	2 <sup>a</sup> a 2 <sup>a</sup>	Operador de ETE*	Xx
Manutenção	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2 <sup>a</sup> a 6 <sup>a</sup>	Agente Operacional Adm.	01

- 15) Existem fardamentos e EPI's (*botas, luvas, capacetes etc.*) adequados para uso dos funcionários em campo? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 16) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 17) As ferramentas de trabalho estão dispostas em local adequado e seguro (*picaretas, pás, enxadas, alavancas, etc.*)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 18) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

Quadro 4: Número e Identificação de Veículos

Placa	Tipo de Veículo	Modelo	Ano	Combustível
MEA 0608	PICK UP	FIAT STRADA	2005	FLEX



Figura 10: Veículo para uso dos funcionários (acompanhamento)

- 19) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º)? Sim (x) Não ( )
- 20) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, etc.*) (NBR 5.626)? Sim (x) Não ( )
- 21) Há perdas no faturamento? Sim ( ) Não (x) - Índice: 0,0 (zero) %.
- 19) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? R\$ 45.489,00
- 22) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? Está em 3,8 anos, de acordo com informações da Gerência e Fiscalização e Medição
- 23) Qual a perda média do município (física)? 15,7 (Quinze vírgula sete) %

- 
- 24) Existe usuário com tarifa social? Sim ( ) Não (x) Quantos?
- 25) Qual a média diária de atendimento aos usuários? 12 (doze) atendimentos.
- 20) Quais as principais demandas dos usuários? Solicitação de serviços e informação de faturas.
- 

## 6.2 Unidades Operacionais

### 6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 02 (dois)

a) Manancial/Captação 1: Poço 01 - Subterrâneo (x) Superficial ( )

Endereço: BR 282, Próximo ao restaurante do Gringo

Onde é tratada a água deste manancial? Na casa de Química no Poço 01

a) Manancial/Captação 2: Poço 02 - Subterrâneo (x) Superficial ( )

Endereço: Avenida Beira Rio

Onde é tratada a água deste manancial? Na casa de Química no Poço 01

---

1) Outorga de Uso (Lei nº 9.433/97 - Art. 12º): Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ):

RECOMENDAÇÃO 04: Apresentar outorga ou cópia do pedido.

2) Existe Licença Ambiental: Sim ( ) Não (x) - Nº: \_\_\_\_\_



RECOMENDAÇÃO 05: Apresentar Licença ou cópia do requerimento.

3) Existe cerca de proteção da área do manancial (Resolução AGESAN nº11- Art. 10º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ):

Obs.: Poço 1 Sim, no Poço 2 Não. O Poço 2 não é cercado, pois, não tem "Termo de Uso". (inicial).


Obs.: O Poço 01 continua cercado, porém o Poço 02 continua sem as devidas proteções.  
(Acompanhamento)

RECOMENDAÇÃO 05: Providenciar os devidos isolamentos conforme determina a Resolução.



**Figura 11: Vistas gerais dos dois poços de captação do SAA de Erval Velho (inicial)**





**Figura 12: Vistas gerais dos dois poços de captação do SAA de Erval Velho. (acompanhamento)**

- 4) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento (NBR 12211 item 5.5)? Sim ( ) Não (x)

Obs.: Há necessidade de perfuração de mais um poço porque no verão a demanda excede a capacidade de produção. (inicial)

Obs.: No verão há deficiência na oferta de água. (acompanhamento)

**RECOMENDAÇÃO 06:** Apresentar proposta/projeto. (Acompanhamento)

- 5) O tipo de captação é adequado (NBR 12.213)? Sim (x) Não ( )

- 6) As condições operacionais da captação são adequadas (Resolução AGESAN nº11 Art. 11º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

- 7) Existe facilidade de acesso ao local (Resolução AGESAN nº11 - Art. 11º)? Sim (x) Não ( )

Obs.: Junto a estrada



**Figura 13: Acesso ao Poço 1**

8) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ): Obs.: O poço fica próximo a um córrego.(inicial), continuando com os mesmo problemas (acompanhamento).

9) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ):

Obs.: Sistema não automatizado. Operado por timer. (inicial)

Obs.: Situação segue inalterada. (acompanhamento)

10) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: No Poço 01 existe identificação e no Poço 2 não há identificação.

**RECOMENDAÇÃO 06:** Providenciar placas de identificação no Poço 02 conforme exigência da Resolução.

Observações Gerais: Melhorar espaços (almoxarifado, depósito, laboratório) e padronizar as mobílias.

---

#### 6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

Quantidade de Estações de Tratamento de Água? 01 (uma) Casa de Química Poço 1

a) ETA 1 – Casa de Química

Endereço: Rodovia BR 282

Qual região é atendida por esta Estação? Toda a Cidade

---


1) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim ( ) Não ( ) - Nº: \_\_\_\_\_

**RECOMENDAÇÃO 07:** Apresentar Licença ou cópia do Requerimento. (Acompanhamento)


2) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não ( ) Pendências ( ):

Obs.: Não é uma ETA. O tratamento básico é realizado junto ao poço. (inicial)

Obs.: Continua o tratamento a ser feito junto ao poço. (acompanhamento)



**Figura 14: O tratamento é realizado junto ao poço de captação (inicial)**



**Figura 15: Tratamento Químico (acompanhamento)**

- 3) As condições do Laboratório são adequadas? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ): Obs.: A estocagem permanece junto ao Poço 1 e o laboratório na mesma sala do escritório.

**RECOMENDAÇÃO 07:** Providenciar melhores acomodações para o material químico e para o laboratório.



**Figura 16: Laboratório junto a sala de atendimento (inicial)**




Figura 17: Laboratório continua junto a sala de atendimento (acompanhamento)

- 4) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro (x) / Flúor (x) / PH (x) / Cor ( ) / Turbidez ( ) / Outros:
- 5) Com que frequência são analisados? Diário
- 6) Existe Macromedicação na entrada (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim ( ) Não (x)
- 7) Existe Macromedicação na saída (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim (x) Não ( )



Figura 18: Macro medidor de saída (acompanhamento)

- 8) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas (Resolução AGESAN N°11 - Art. 17º)? Sim ( ) Não ( ) Quais: GEOFONAMENTO
- 9) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):



**Figura 19: ETA junto ao Poço 1 com cercas de proteção**

- 10) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 11) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica
- 12) Há guarda-corpos de segurança para as áreas de visitação/operação (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.; Não se aplica
- 13) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim ( ) Não ( ) - Nº de decantadores: Obs.: Não se aplica
- 14) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica
- 15) O lodo lançado pelos decantadores é disposto de forma adequada? Sim ( ) Não ( ) - Onde? Obs.: Não se aplica
- 16) Com que frequência ocorre a limpeza? Obs.: Não se aplica.
- 17) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim ( ) Não ( ) Nº de filtros: Obs.: Não se aplica
- 18) Os instrumentos possuem tampas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ) : Obs.: Não se aplica
- 19) As condições das tampas são adequadas? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Não se aplica

20) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº11 Art. 15º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

21) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos (Resolução AGESAN nº11 - Art. 18º §2º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):



**Figura 20: Almoxarifado e acondicionamento dos produtos químicos(acompanhamento)**

22) O armazenamento dos produtos químicos é adequado (Resolução AGESAN N°11 - Art. 18º §2º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

**RECOMENDAÇÃO 08:** Providenciar melhor acondicionamento para os produtos químicos.

23) Existem vazamentos nas instalações - tubos, registros, etc.? (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º) ? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

24) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim ( ) Não (x) Qual o sistema?

25) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Apenas a área é cercada.  
Operador volante

#### 6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 03 (três)

**Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios**


Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	200 m <sup>3</sup>	Bairro Vila Chiruca
R-02	50 m <sup>3</sup>	Bairro Bela Vista
R-03	50 m <sup>3</sup>	Lot. Ilda Cassaniga
TOTAL	300 m <sup>3</sup>	

a) Reservatório 1 – Coordenadas: xxºxx'xx" S / xxºxx'xx" O


Endereço: Bairro Vila Chiruca

Material: Fibra ( ) Concreto (x) Outro ( )

Posição: Apoiado (x) Elevado ( ) Outro ( )



**Figura 21: R-01 Vila Chiruta (inicia)**



**Figura 22: R-01 Vila Chiruta (acompanhamento)**

1) Existe facilidade de acesso ao local? Sim (x) Não ( )




Figura 23: Acesso ao R 01

- 2) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

**RECOMENDAÇÃO 09:** Providenciar placas indicativas conforme determina a Resolução.

- 3) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ): Obs.: O reservatório está entre plantação de milho.

- 4) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

- 5) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):




Figura 24: Escadas do R 01

- 6) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN N°11 Art. 23º)? Sim ( )  
Não (x) Pendência ( ):

**RECOMENDAÇÃO 11:** Providenciar guarda-corpo conforme determina Resolução.

- 7) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

- 8) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não (x) Encontram-se em boas condições? Sim ( ) Não ( ):

**RECOMENDAÇÃO 12:** Providenciar para-raios, iluminação e sinalização noturna conforme Resolução.

- 9) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim ( ) Não (x)

**RECOMENDAÇÃO 13:** Apresentar projeto ou justificativa.


- 10) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Nível automático.

- 
- b) Reservatório 2 – R-02

Endereço: Bairro Bela Vista

Material: Fibra ( ) Concreto (x) Outro ( )

Posição: Apoiado (x) Elevado ( ) Outro ( )



**Figura 25: R-02 Bairro Bela Vista (inicial)**



Figura 26: reservatório R-02 (acompanhamento)

- 1) Existe facilidade de acesso ao local? Sim (x) Não ( )
- 2) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

**RECOMENDAÇÃO 12:** Providenciar placas indicativas como determina a Resolução.

- 3) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 4) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):



Figura 27: Isolamento do R-02

5) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não ( ) Pendência ( ): Obs.: Escada Móvel

6) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

RECOMENDAÇÃO 13: Providenciar guarda-corpo nas áreas conforme Resolução.

7) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

8) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN N°11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não ( ) Encontram-se em boas condições? Sim ( ) Não (x).

RECOMENDAÇÃO 14: Apresentar para-raios e iluminação conforme determina Resolução.

9) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim ( ) Não (x)

---

c) Reservatório 3 – R-03

Endereço: Lot. Ilda Cassaniga

Material: Fibra ( ) Concreto (x) Outro ( )

Posição: Apoiado ( ) Elevado (x) Outro ( )

Obs.: Reservatório 2 x 25 m³ Fibra Internos



Figura 28: Reservatório R-03

1) Existe facilidade de acesso ao local? Sim (x) Não ( )

2) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):


---

**RECOMENDAÇÃO 15: Providenciar placas indicativas como determina a Resolução.**

- 3) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 4) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

**RECOMENDAÇÃO 16: Providenciar isolamento do reservatório conforme determina a Resolução.**

- 5) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):

**Figura 29: Escada do R-03**

- 6) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 7) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
- 8) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim ( ) Não ( ) Encontram-se em boas condições? Sim ( ) Não (x). Obs.: Somente para-raios.

**RECOMENDAÇÃO 17: Apresentar iluminação e sinalização conforme determina Resolução.**

- 9) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim ( ) Não (x)

**RECOMENDAÇÃO 18: Apresentar projeto ou justificativa.**

---

#### 6.2.4 Estações de Recalque de Água Tratada - ERATs

Existem quantas estações de recalque de água tratada? 02 (Duas)

Quadro 7: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função
ERAT - 1	5M <sup>3</sup> /H	Rua São José	NI
ERAT - 2	NI	Vila Chiruca	NI

---

a) ERAT 1

Endereço: Rua São José

b) ERAT 2

Endereço: Vila Chiruca

---

1) Estão devidamente identificadas? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):

RECOMENDAÇÃO 19: Providenciar placas de identificação conforme determina a Resolução.



Figura 30: ERAT 1 - (inicial)



**Figura 31: ERAT 1 (acompanhamento)**



**Figura 32: ERAT 2 (Inicial)**



**Figura 33: ERAT 2 (acompanhamento)**

- 
- 2) Estão devidamente isoladas? Sim (x) Não ( ) Pendência ( ):
  - 3) Quadro de Energia está em boas condições? Sim (x) Não ( )
  - 4) O disjuntor está devidamente trancado? Sim (x) Não ( )
- 

#### 6.2.5 Rede de Distribuição

- 1) Número de Ligações: 1.087
  - 2) Número de Economias: 1.203
  - 3) Percentual da População atendida: 100 (cem) % Perímetro urbano
  - 4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim ( ) Não (x) Pendência ( ):
  - 5) Qual a extensão das adutoras de água bruta? Não se aplica
  - 6) Qual a extensão da rede de distribuição? 22.228 m
  - 7) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim ( ) Não (x) - Com que periodicidade? Apenas quando da necessidade de manutenção
  - 8) Há problemas de vazamentos nas adutoras? Sim ( ) Não (x)
- 

**RECOMENDAÇÕES GERAIS:** Não há recomendações adicionais.

---

#### EQUIPE TÉCNICA

---

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador

João Luiz Junkes Coelho - Técnico

---

**RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN**

---

Diretor de Regulação e Fiscalização

---

Diretor Geral