



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização EMERGENCIAL

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Relatório nº 025/2014

Data: 13/02/2014

Município de: Florianópolis/SC

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Esgotamento Sanitário

Local: Florianópolis/SC

Data da Inspeção: 13/02/2014

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Emergencial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Lei Complementar nº 484/2010,

Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislação pertinente.

Objetivo:

- () Atender reclamação/solicitação da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis
 - () Atender denúncia da VISA
 - (x) Atender denúncia de usuário(a)
 - () Outro (especificar): _____
-

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Emergencial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

5.1 Cronograma de Trabalho

Tabela 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 13/02/2014		Vistoria nos locais denunciados

6 RELATO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS OBSERVADOS

6.1 Resumo da denúncia/solicitação recebida: Possível vazamento na rede coletora de esgotamento sanitário da Cachoeira do Bom Jesus, afetando lagoas da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) que provocou a mortandade de peixes.

6.2 Atividades realizadas e Problemas/Não Conformidades detectados:

Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e a Estação Elevatória de Esgoto B01 Cachoeira (EEE) estão localizadas na Rua Deputado Otacílio Costa, no bairro da Cachoeira do Bom Jesus (Figura 1).



Figura 1: Locais vistoriados

Primeiramente, foi verificada a situação da EEE que está em obras (Figura 2), a fim de melhorar a interligação dos poços de visitas (PV) da rua principal do bairro (Avenida Luiz Boiteux Piazza) com a estação, pois os mesmos encontram-se em cota mais baixa. Estão refazendo também o poço úmido da EEE e suas tubulações de entrada. A empresa responsável é a Itajuí Engenharia de Obras. Segue alguns dados sobre a EEE (Figura 3):

- Localização: Rua Deputado Otacílio Costa – Cachoeira do Bom Jesus;
- Origem do resíduo: Local + duas outras Estações Elevatórias de Esgoto no bairro;
- Destino do resíduo: ETE Canasvieiras
- Quantidade de bombas: Duas bombas com potência de 12 CV cada;
- Sistema de telemetria: Possui a telemetria.



Figura 2: Obras na EEE B01 Cachoeira



Figura 3: Poço úmido (à esquerda) e telemetria (à direita)

Durante visita realizada na Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) o funcionário Sr. Alexandre explicou para a fiscalização a situação existente, citando dois problemas que estavam acontecendo. O primeiro é referente ao poço de visita localizado em frente à Associação, que apresentava muitos vazamentos recorrentes, (por ser o nível mais baixo da rede). A Figura 4, registrada no momento da visita, consta que esse problema não estava mais acontecendo.



Figura 4: Poço de visita em frente à ACM

O segundo problema é referente à rede pluvial, que deságua nas lagoas da Associação (Figuras 5 e 6). Por falta de limpeza e por ligações clandestinas, a rede lançou muito esgoto nas áreas da ACM, provocando a mortandade de peixes. É possível verificar a área afetada por meio dos resquícios deixados pelo problema na Figura 7.



Figura 5: Áreas da ACM



Figura 6: Área da AMC onde deságua a rede pluvial



Figura 7: Área da AMC onde o esgoto foi lançado

CONSIDERAÇÕES:

- 01) Com as obras na Estação Elevatória de Esgoto, haverá melhoras no sistema da rede coletora de esgoto e os vazamentos nos poços de visita não devem mais acontecer.
 - 02) No momento da vistoria, estava ocorrendo a limpeza da rede pluvial próxima à Associação dos Magistrados Catarinenses.
-

7 RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvia César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grando
Diretor Geral