




# Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - ARES

Diretoria Técnica

## Relatório de Fiscalização EMERGENCIAL dos Serviços de Saneamento Básico



Localização: 27° 35' 49" S / 48° 32' 56" W

Relatório GEFIS nº 001/2015

Data: Outubro de 2015.

Município de: **FLORIANÓPOLIS / SC**

Referência: Processo AGESAN nº 0450/2015

---

## **1 IDENTIFICAÇÃO DA ARESC**

Nome: ARESC – Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina

---

## **2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3221-5200

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

---

## **3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Esgotamento Sanitário

Local: Florianópolis / SC

Data da Inspeção: 07 /10 / 2015.

---

## **4 JUSTIFICATIVA**

Denúncia feita por meio do Ofício nº 0375/2015 da Câmara Municipal de Florianópolis, do Gabinete do Vereador Vanderlei Farias, o qual relata o recebimento de reclamações referente às ligações clandestinas de esgoto bruto na Rua dos Eucaliptos, distrito do Campeche, no município de Florianópolis, fazendo com que este efluente desague na drenagem pluvial e consequentemente na praia do Campeche, gerando impacto negativo na região.

---

## **5 METODOLOGIA**

A metodologia para desenvolvimento da Ação da visita técnica compreendeu os procedimentos de esclarecimento, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias.

## 5.1 Locais Visitados

| ITEM          | Nº | LOCAL VISITADO |
|---------------|----|----------------|
| Florianópolis | 01 | Campeche       |

### 5.1.1 Rua dos Eucaliptos - Campeche

No dia 07/10/2015, a equipe técnica esteve no distrito do Campeche, especificamente na Rua dos Eucaliptos (Figura 1), para averiguar a denúncia do suposto vazamento de esgoto bruto na drenagem pluvial, que são constantes, segundo o Vereador Vanderlei Farias.

No local realmente havia o vazamento de efluente em um Poço de Visita, sendo que o fluxo percorria até a entrada da rede pluvial mais próxima, conforme Figura 2. Porém não há como determinar se realmente era esgoto bruto ou água da chuva ou ambos.



Figura 1: Local da denúncia: Rua dos Eucaliptos, próximo ao número 1236



Figura 2: Vazamento de efluente de um PV

Sabe-se que nesta referida rua há rede coletora de esgoto da concessionária, porém ainda não há Estação de Tratamento para direcionar o esgoto bruto e trata-lo adequadamente. Desta forma, os usuários não foram autorizados pela concessionária a fazerem as devidas ligações de esgoto para a rede coletora. Porém, este vazamento encontrado pode estar relacionado

---

com ligações clandestinas na rede.

---

## **6 PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELA CONCESSIONÁRIA**

A concessionária é responsável pela rede coleta devendo assim, zelar pelo seu devido uso. Desta forma, solicita-se imediata averiguação no sentido de identificar lançamentos indevidos na rede coletora. Além disso, deve orientar os futuros usuários do sistema a não realizarem as ligações até que haja estação de tratamento.

---

## **7 EQUIPE TÉCNICA**

---

Eng. Luíza Kaschny Borges  
Gerente de Fiscalização

---

Eng. Sílvio César dos Santos Rosa  
Gerente de Regulação

---

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA TÉCNICA

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA – ARESC

---

Sérgio José Grando  
Diretor Técnico

---

Reno Luiz Caramori  
Presidente