



## RELATÓRIO EVENTUAL.EMERGENCIAL GEFIS Nº 040/2014

Assunto: Fiscalização obras das Adutoras de Pilões

Referência: Processo GEFIS nº146/2014

---

### **1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN**

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

### **2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3221-5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

### **3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização

Unidade Auditada: Adutora de Pilões – Santo Amaro da Imperatriz / SC

Datas da Inspeção: 09 e 30 / 05 / 2014.

### **4 JUSTIFICATIVA**

Esta visita foi agendada para acompanhar a realização/conclusão das obras de conserto de três adutoras que romperam, prejudicando o abastecimento de água potável na Grande Florianópolis.

### **5 METODOLOGIA**

A metodologia para desenvolvimento da Ação da visita técnica compreendeu os procedimentos de esclarecimento, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, através de dados primários e dados secundários.

A visita foi feita na Adutora de Pilões, para averiguações nas obras onde houve rompimento e queda de barreiras.

## 5.1 Locais Visitados

ITEM	Nº	LOCAL VISITADO
Adutora de Pilões	01	Pilões

### 5.1.1 Pilões




Figura 1: Obras de recuperação das adutoras de Pilões (09/05/2014)



Figura 2: Obras de recuperação das adutoras de Pilões (30/05/2014)

## 6 CONSIDERAÇÕES

A visita foi considerada positiva, pois foi constatado que as obras estão praticamente concluídas. Houve a substituição dos pilares de sustentação de eucalipto (estrutura provisória) pelo concreto das três adutoras que transportam a água bruta captada em Pilões (Santo Amaro da Imperatriz) para a ETA Morro dos Quadros (Palhoça). Ainda há restos das obras no local, que devem ser retirados (Figura 3).



**Figura 3: Restos das obras (30/05/2014)**

---

## 6.1 EQUIPE TÉCNICA

\_\_\_\_\_  
Jatyr Fritsch Borges - Gerente  
GEO MSc Análise e Gestão Ambiental

\_\_\_\_\_  
João Luiz Junkes Coelho – Membro  
Analista Técnico em Gestão de DS

\_\_\_\_\_  
Luíza Kaschny Borges  
Engenheira Ambiental

---

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

\_\_\_\_\_  
Sílvio César dos Santos Rosa  
Diretor de Regulação e Fiscalização

\_\_\_\_\_  
Sérgio José Grandó  
Diretor Geral