



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização EMERGENCIAL

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Relatório nº 028/2014

Data: 10/03/2014

Município de: Florianópolis/SC

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Esgotamento Sanitário

Local: Florianópolis/SC

Data da Inspeção: 18/02/2014 e 06/03/2014

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Emergencial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Lei Complementar nº 484/2010,

Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislação pertinente.

Objetivo:

- () Atender reclamação/solicitação da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis
 - () Atender denúncia da VISA
 - () Atender denúncia de usuário(a)
 - (x) Outro (especificar): Verificar se o Auto de Infração nº 025/2014, expedido pela AGESAN, foi cumprido.
-

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Emergencial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

5.1 Cronograma de Trabalho

Tabela 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 18/02/2013		Vistoria de Acompanhamento do SES de Florianópolis
Dia 06/03/2014		Vistoria no local em questão

6 RELATO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS OBSERVADOS

- 6.1 Resumo da denúncia/solicitação recebida: Auto de Infração nº 025/2014 referente à advertência expedida a CASAN pelo lançamento de esgoto bruto em um curso d'água do município de Florianópolis.

6.2 Atividades realizadas e Problemas/Não Conformidades detectados: Em vistoria de Acompanhamento no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Florianópolis, no dia 18/02/2014, foi verificado que a Estação Elevatória de Esgoto Caieira do Saco dos Limões, localizada na Servidão Lauro de Souza, no bairro Saco dos Limões, estava inoperante e lançando o efluente bruto em um córrego localizado ao lado da Estação por meio do extravasor, conforme é possível verificar nas Figuras 1 e 2. Desta forma, a Agência autuou a CASAN e solicitou providências imediatas para reestabelecer o sistema.




Figura 1: Estação Elevatória de Esgoto com a bomba inoperante (18/02/2014)



Figura 2: Lançamento do efluente bruto no córrego ao lado da Estação (18/02/2014)

No dia 06/03/2014, a AGESAN foi novamente ao local verificar se as providências solicitadas tinham sido tomadas. Porém, a situação permanecia a mesma (Figura 3).



Figura 3: Lançamento do esgoto bruto (06/03/2014)

Em defesa, por meio da CT/Comitê 0081/2014 no dia 06/03/2014, a CASAN afirma que “a elevatória apresentava grande quantidade de sujeira (areia, gordura, pedras, etc) no poço de sucção, proveniente do lançamento indevido pelos usuários do sistema, o que acarretou na obstrução do rotor bomba e conseqüentemente o acionamento do sistema de segurança”. E que, “providenciamos a limpeza manual da elevatória”. Porém, em visita realizada no mesmo dia pela AGESAN, o lançamento de esgoto bruto ainda ocorria. No Relatório de Acompanhamento GEFIS nº 018/2013, de setembro de 2013, problemas de vazamento na Estação também foram verificados.

CONSIDERAÇÕES:

Em todas as visitas feitas pela AGESAN nessa Estação, problemas de vazamento de esgoto bruto foram encontrados. Assim, pelo fato de causar poluição e degradação do meio ambiente, o órgão ambiental responsável também foi alertado sobre a situação.

7 RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral